

PŘIPRAVOVANÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Vážení občané,


téměř přesně po dvou letech dojde k pokračování úprav, kterými bude zlepšen technický stav na silnici II/230, která je přivaděčem od města Stříbra k Exitu 107 na dálnici D5 a průmyslové zóně Ostrov u Stříbra. Upravovaný úsek silnice II/230 naváže na již zmíněný dokončený úsek, který byl realizován v roce 2020 od konce města, až na rovinku před kopcem Jirná – Myší kopec. Od ukončení tohoto úseku, se až k průmyslové zóně Ostrov u Stříbra, dočkáme nejen nového povrchu komunikace, ale i částečné úpravy její trasy, když dojde k rektifikaci – narovnání nebezpečných zatáček a k rozšíření šířkového profilu komunikace na normový stav S 9,5. Celková délka rekonstruované komunikace činí 3492 m.

Nového trasování v úseku na Jirné jste si již možná všimli, když v zimních měsících došlo k vytvoření průseků v lesních porostech. Podobně bude řešeno i narovnání silničních oblouků na otevřeném úseku silnice mezi poli u sídla Lhota u Stříbra. Provedenými úpravami dojde zejména ke zvýšení bezpečnosti na této komunikaci, a to jak vlastními stavebními úpravami, tak instalací bezpečnostních zádržných systémů.


Stavební práce v popsáném rozsahu, bohužel není možné realizovat za provozu na dotčeném úseku silnice II/230. Od 30.5.2022 tedy dojde k úplné uzavírce. Maximální doba uzavírky se předpokládá 12 měsíců. Objízdná trasa pro příjezd od města Stříbra k Exitu 107 bude vedena po silnici II/193 a II/203 Stříbro – Kladruby – Ostrov u Stříbra. Pro obyvatele obce Sytno bude zřejmě kratší cestou k dálnici D5 objízdná trasa po silnici III. tř. 20314 přes obec Heřmanova Huť.

Bohužel, po dobu uzavírky dojde v městě Stříbře k nárůstu dopravy v ulicích Nádražní, Kladrubská a Vrchlického a dále v sousedním městě Kladruby. Částečně „izolováno“ bude sídlo Lhota u Stříbra. Stávající stavební stav silnice II/230 a tragické nehody v dotčeném úseku, si ale plánovanou rekonstrukci vyžádaly.

Právě vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy prosíme obyvatele ul. Vrchlického, aby omezili – uvedli parkování vozidel na této komunikaci do souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích, neboť šířkový profil komunikace toto parkování neumožňuje.





Poddodavatel: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO: 26373611 Zpracoval: Lucre Radová	
Název stavby: „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO – úplná uzavírka Část DIO: SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS - CELKOVÁ	Č. výkresu: 1 REVIZE Č. 1




Poddodavatel: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO: 26373611 Zpracoval: Lucie Radová	
Název stavby: „III/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO – úplná uzavírka Část DIO: DETAIL „A“	Č. výkresu: 2 REVIZE Č. 1

Poddodavatel: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO: 26373611 Zpracoval: Lucie Radová	
Název stavby: „III/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO – úplná uzavírka Část DIO: DETAIL „B“	Č. výkresu: 3 REVIZE Č. 1







Poddávateľ: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO: 26373611 Zpracoval: Lucie Radová	
Název stavby: „II/230 Strábo – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO – úplná uzavírka Časť DIO: DETAIL „C“	Č. výkresu: 4 REVIZE Č. 1



Poddávateľ: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO: 26373611 Zpracoval: Lucie Radová	
Název stavby: „II/230 Strábo – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO – úplná uzavírka Časť DIO: DETAIL „D“	Č. výkresu: 5 REVIZE Č. 1



Poddodavatel: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO:26373611 Zpracoval: Lucie Radová	
Název stavby: „II/230 Stribro – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO – úpíňá uzavírka Část DIO: DETAIL „E“	Č. výkresu: 6 REVIZE Č. 1



POZN.: V rámci stavby mohou být prováděny drobné dokončovací práce, u kterých bude vždy využito dle potřeby dopravního omezení dle schéma C/11, a to vždy jen po dobu pracovní doby. Po ukončení pracovní doby bude dopravní omezení demontováno.

Poddodavatel: DEKAKOM plus s.r.o. Sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany IČO:26373611 Zpracoval: Lucie Radová	
Název stavby: „II/230 Stribro – dálnice D5, úsek 2“	Datum: 04/2022
Název objektu: DIO Část DIO: „Operativní pracovní místo“	Č. výkresu: 7 REVIZE Č. 1